

5 SEIKKAA, JOTKA AIHEUTTAVAT TURVALLISUUSRISKIN TIETÄMÄTTÄSI

Monet yritykset huolehtivat yritysten perussiivouksista, mutta tärkeät vuosihuoltotoimenpiteet saattavat helposti unohtua eivätkä ole suoraan kenenkään vastuulla. Tiedätkö, mistä toimenpiteistä on kyse ja ovatko nämä vuosihuoltotoimenpiteet ajan tasalla yrityksessäsi?

1. IV konehuoneet

IV konehuoneiden tehtävä on suodattaa ilmaa sekä puskea sitä sopivissa määrin ilmastointikanaviin. IV konehuoneiden laitteet kuumenevat, jonka vuoksi niitä jäähdytetään jäähdytyslaitteilla. Mikäli jäähdytyslaitteita ei ole puhdistettu voivat ne lakata toimimasta. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa jäähdytyslaitteiden toimimattomuuteen ja mahdollisiin vesivahinkoihin.

2. Sähkötilojen puhtaus

Sähkötiloissa on runsaasti eri muuntajia, jotka puhdistuksen puutteessa ylikuumenevat helposti. Mikäli ylikuumenemissuoja ei reagoi, voi tästä sytyä tulipalo.

3. Kaapelisillat

Usein uusien kaapelivetojen yhteydessä vanhat kaapelit jätetään kaapelisillalle. Uudet kaapelit kuumenevat, koska ilma ei kulje vanhojen kaapeleiden, rojun ja pölyn vuoksi. Tämä kuormittaa uusia kaapeleita ja aiheuttaa palopesäkeriskin.

4. Kulmapeilit

Kulmapeilien ollessa likaisia ei havaita kulman takaa tulevia trukkeja, joka pahimmissa tapauksissa voi johtaa törmäysriskiin.

5. 5S tai 6S ohjelma

Onko asiat sovittu tehtäväksi ja aikataulutettu kumppanin kanssa, jottei töitä tehdä paniikissa juuri ennen turvallisuuskierrosta?

Syy, jonka vuoksi ylläolevat seikat jäävät usein huomioimatta on, että suurin osa siivouksista toteuttavista yrityksistä ei tee kunnollisia tilojen alkukartoituksia sekä suunnitelmia palvelukokonaisuuksista. Tällöin palvelu jää aivan perustasolle.

Pidä huoli, että yrityksesi vuosihuolloista vastaa paikallinen toimija, joka ymmärtää yrityksesi yksilölliset tarpeet ja räätälöi yrityksellesi sopivan palvelukokonaisuuden.

